



Universal Brandschutz Service GmbH  
Wanslebener Weg 9A  
06179 Teutschenthal-Bahnhof

## Wartungs- und Instandhaltungsbericht Feuerlöscher

Kunde: 12518 - Universal Brandschutz Service GmbH , Wanslebener Weg 9a, 06179 Teutschenthal  
Standort: 1 - Universal Brandschutz Service GmbH , Wanslebener Weg 9a, 06179 Teutschenthal Bahnhof

Auftrag Nr. **15242**  
Erledigt am **21.09.2023**

| Pos | Hersteller           | Modell                          | Standort   | UBS-ID       | BJ     |    | IN | BIK | BIP | LMT   | NF | Zustand | n. Instand. | Mängel / Bemerkungen |
|-----|----------------------|---------------------------------|--|--------------|--------|----|----|-----|-----|-------|----|---------|-------------|----------------------|
|     |                      |                                 |  | Betreiber ID | Beh.ID | LE |    |     |     |       |    |         |             |                      |
| 1   | Gloria               | SE+ 6 EASY                      | Bestandsbau / Büro / EG / Neben<br>Druckerraum   | AA406116     | 2021   | 10 | ●  | ●   |     | 09/27 |    | ✓       | 09/2025     |                      |
|     | Schaum Aufladelöcher |                                 |  |              |        |    |    |     |     |       |    |         |             |                      |
| 1   | Gloria               | SE+ 6 EASY                      | Bestandsbau / Büro / EG / Neben Küche            | AA406115     | 2021   | 10 | ●  | ●   |     | 09/27 |    | ✓       | 09/2025     |                      |
|     | Schaum Aufladelöcher |                                 |  |              |        |    |    |     |     |       |    |         |             |                      |
| 2   | Gloria               | SE+ 6 EASY                      | Bestandsbau / Büro / EG / Flur                   | AA406117     | 2021   | 10 | ●  | ●   |     | 09/27 |    | ✓       | 09/2025     |                      |
|     | Schaum Aufladelöcher |                                 |  |              |        |    |    |     |     |       |    |         |             |                      |
| 3   | Gloria               | SE+ 6 EASY                      | Bestandsbau / Büro / EG / Werkstatt              | AA406118     | 2021   | 10 | ●  | ●   |     | 09/27 |    | ✓       | 09/2025     |                      |
|     | Schaum Aufladelöcher |                                 |  |              |        |    |    |     |     |       |    |         |             |                      |
| 4   | Gloria               | SE+ 6 EASY                      | Bestandsbau / Büro / EG / Lager-<br>Feuerlöscher | AA406119     | 2021   | 10 | ●  | ●   |     | 09/27 |    | ✓       | 09/2025     |                      |
|     | Schaum Aufladelöcher |                                 |  |              |        |    |    |     |     |       |    |         |             |                      |
| 5   | Gloria               | KS 2 SBS<br>(konischem Gewinde) | Bestandsbau / Büro / EG / im Archiv              | AA593699     | 2021   | 2  | ●  |     |     |       |    | ✓       | 09/2025     |                      |
|     | Kohlendioxid         |                                 |  |              |        |    |    |     |     |       |    |         |             |                      |

Summe 52 davon anrechenbar: 50 LE

# MUSTER